

# IJMoo7 Océ Draft Papier PEFC

Produktinformation



**Produktbeschreibung** Das Océ Draft Papier wird am häufigsten für Prüfplots, Entwürfe und Arbeitszeichnungen eingesetzt.

<b>Physikalische Eigenschaften</b>	Gewicht	75 +- 3 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
	Stärke	97+- 3 microns	ISO 534
	Opazität	> 90 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	146 +-3 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV

- Anwendungen/ Merkmale**
- Ideal für Prüfplots
  - Unbeschichtet
  - Sehr gute Resultate bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen
  - Sehr gute Ergebnisse bei leichten Flächenfüllungen

<b>Verfügbare Abmessungen</b>	<b>297 420 594 610 625 841 914 1067 core</b>
	x x x x x x x x 2"

- Lagerbedingungen**
- Temperatur 10° - 30° C
  - Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
  - Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
  - Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
  - Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

**Umwelt, Gesundheit und Sicherheit** Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.

<b>Laminier-Kompatibilität</b>	<b>Heiß</b>	<b>Warm</b>	<b>Kalt</b>	Heiß : 105°C -130°C Warm: 85°C - 95°C Kalt: druckempfindliches Laminat
	1	3	3	

3 = exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen

**Eignung für den Einsatz im Außenbereich** Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

**Farbprofile** Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahltaste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.

**Umweltzeichen**



"Promoting Sustainable Forest Management – For more info: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)"

