

# IJMo22 Océ Standard Plus Papier FSC

Produktinformation



**Produktbeschreibung** Océ Standard Plus Papier ist ein Papier für begrenzte Nutzung im Außenbereich, zum Beispiel für Poster, die ihre Eigenschaften auch bei feuchtem Wetter beibehalten. Wasserfest nach 24 Stunden Trocknungszeit.

<b>Physikalische Eigenschaften</b>	Gewicht	90 +- 3 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
	Stärke	105 +- 3 microns	ISO 534
	Opazität	> 92 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	166 +-3 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV

- Anwendungen/ Merkmale**
- GIS und 3 D CAD Linienzeichnungen
  - Monochrome und farbige CAD Linienzeichnungen
  - Wasserfest nach 24 Stunden Trocknungszeit
  - Arbeitszeichnungen
  - Geeignet für Flächenfüllungen
  - Sehr gute Linienschärfe

<b>Verfügbare Abmessungen</b>	<b>297</b>	<b>420</b>	<b>594</b>	<b>610</b>	<b>625</b>	<b>841</b>	<b>914</b>	<b>1067</b>	<b>core</b>
	x	x	x	x	x	x	x	x	2"

- Lagerbedingungen**
- Temperatur 10° - 30° C
  - Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
  - Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
  - Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
  - Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

**Umwelt, Gesundheit und Sicherheit** Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.

<b>Laminier-Kompatibilität</b>	<b>Heiß</b>	<b>Warm</b>	<b>Kalt</b>	Heiß : 105°C -130°C Warm: 85°C - 95°C Kalt: druckempfindliches Laminat
	1	3	3	
	3 = exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen			

**Eignung für den Einsatz im Außenbereich** Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

**Farbprofile** Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl-taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.

**Umweltzeichen**

