

IJM258 Océ Photo Gloss Papier FSC

Produktinformation



Produktbeschreibung	Das Instant Dry Fotopapier Gloss mit FSC-Zertifizierung überzeugt durch eine schnelle Tintenaufnahme und eine exzellente Bildqualität.		
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	170 +- 7 g/m ²	ISO 536
	Opazität	> 85 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	145 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV
Anwendungen/ Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> Exzellente Oberflächenglätte Brillanter Weißegrad Sofort trocken Geeignet auch für Fotografie/Porträts Hohe Opazität Universale Kompatibilität FSC-zertifiziert 		
Verfügbare Abmessungen	610 914 Core		
	x	x	2"
Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Temperatur 10° - 30° C Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 % Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen 		
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.		
Laminier-Kompatibilität	Heiß	Warm	Kalt
	-	3	3
	3 = exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen		
	Heiß : 105°C - 130°C Warm: 85°C - 95°C Kalt: druckempfindliches Laminat		
Eignung für den Einsatz im Außenbereich	Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.		
Farbprofile	Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website http://www.oce.com auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl-taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.		
Umweltzeichen			