

IJM252 Océ SmartDry Photo Papier Satin

Produktinformation



Produktbeschreibung Das IJM252 Océ SmartDry Photo Papier Satin mit Schnellrocknung eignet sich eben aufgrund dieser Eigenschaft für hochproduktive Druckläufe. Darüber hinaus bietet dieses hochwertige Papier eine ausgezeichnete Bildschärfe und ist sehr robust.

Physikalische Eigenschaften	Gewicht	200 +/- 5 g/m ²	ISO 536
	Opazität	> 95 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	107 +/-3 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Plus Satin 25		

Anwendungen/ Merkmale	• Poster	• Beschilderungen im Innen- und Außenbereich
	• Kalender	• Layout Prüfdrucke
	• Sofort trocken	• Sehr hohe Farbdichte
	• Sehr hohe Bildschärfe	• Schmutzabweisend

Verfügbare Abmessungen	432 610 914 1067 1118 1270 1372 1524 Core
	x x x x x x x x 2"

Lagerbedingungen	• Temperatur 10° - 30° C
	• Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
	• Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
	• Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
	• Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.

Laminier-Kompatibilität	Heiß	Warm	Kalt	Heiß : 105°C -130°C
	2	3	3	Warm: 85°C - 95°C
	3= exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen			Kalt: druckempfindliches Laminat

Eignung für den Einsatz im Außenbereich Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

Farbprofile Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl-taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.

Umweltzeichen

